


Esta ordem Corintia p. se fazer seade de medir toda a altura em trinta e duas partes as quaes se omeio por moldes Estes moldes se dividem em 16 partes iguais cada hui. Estas se omeio rão por partes q. que se repartira desta sorte, p. a. fa. Ser o pedestal toda a altura dele Leua 7 moldes com forme as mais opinioes por que se pedestal da esta ordem Corintia fosse a 3. parte da columna seria 6 moldes  $2\frac{2}{3}$  mas se pede se fazer de 7 moldes por ser mais conveniente a esta ordem.

A altura da columna sead da mais que 1 molde a columna he de davo 16 moldes  $2\frac{2}{3}$  o Capitel Leua 2 moldes  $\frac{1}{2}$  toda a altura dele toda a altura da cornija Leua 5 moldes


Comq. Venha a justar a cornija e das moldes como seinho dito, o que se pode ver neste rissão Repartido todos os seus membros de largura e altura deles



m. 16  $\frac{2}{3}$



imposta do arco



Querendo fazer arcos e loredores desta ordem Corintia sem pedestal seade de medir de longo aovão do arco q. moldes e de alto 18 moldes e os pilares sead de 3 moldes

Querendo fazer loredores oportual com pedestales se partira toda a altura e 32 partes e de finma se fara o molde e 12 destes sera a largura do vao do arco e de alto 25 e ainda que pare os dois arcos e desta ordem se seure por mais linda e os pilares de quatro moldes de longo com forme vignola faltar

11973

151 P

Chanoel manduse

Chanoel Fr...

Extensive handwritten scribbles and flourishes in cursive script, including the name 'Chanoel' repeated in various orientations.

M. de Sigala em a maligonda  
Este Confianca que se despoza da  
sua bondade

M. de Sigala ameto am... papel  
abastado... Continuar com  
alimento... que sustenta... fizes gran  
te gesto que derapandu...  
omne desejo am...  
Sedore... me fizo...  
Deves... Senhor...  
heide estimas a sua...  
circa...  
Lij...  
desigala...  
10801

Depto indigne Mestre  
Medad...

207